



Phase 5 : Réalisation de l'escalier d'accès au potager



Après le dessouchage du cerisier, l'emplacement du futur escalier est dégagé à la pioche et à la pelle.



Des éléments en béton creux, sont disposés de chaque côté de la rampe d'accès.

Sommaire	
Phase 5 – Escalier vers potager (1)	61
Phase 5 – Escalier vers potager (2)	62
Phase 5 – Escalier vers potager (3)	63
Phase 5 – Escalier vers potager (4)	64
Phase 5 – Travaux d'automne	65
Phase 5 – Restauration lucarne	66
Phase 5 – Gravats – Marche baie vitrée	67
Phase 5 – Montage d'un abri de jardin	68
Phase 5 – Elagage et crépi	69
Phase 5 – Toiture – Dépose anciens WC	70

Sommaire du chapitre 8

(voir page 71)

Un petit muret de soutènement est édifié . Il servira d'appui pour les éléments creux de la partie droite.






Phase 5 : Réalisation de l'escalier d'accès au potager (suite)

La première marche est édifiée à l'aide de tommette carrée récupérée sur le sol des anciens greniers

Puis deux autres . . .



Au final un dispose d'un escalier de 4 marches.





Phase 5 : Réalisation de l'escalier d'accès au potager (suite)



Il s'agit maintenant de décaisser le sol derrière la maison de façon à rattraper le niveau !




Tache ardue,
compte tenu des
nombreuses racines
présentes et du
nombre de
brouettes de terre !





Phase 5 : Réalisation de l'escalier d'accès au potager (fin)

Un film géotextile est disposé sur le sol plan, puis des brouettes de gravier réparties sur environ 5 cm d'épaisseur.



Aspect final avec la rambarde.

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Octobre 2014

Page 65

Phase 5 : Plantation d'automne



Aspect final du nouvel accès au potager



Réaménagement du carré d'iris.



Plantations autour du compost.

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Octobre 2014

Page 66

Phase 5 : Restauration de la lucarne

23 octobre 2014



Dépose de la lucarne



Lucarne déposée

Edification de la lucarne



23 octobre 2014



Restauration du mur du potager



Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Novembre 2014

Page 67

Phase 5 : Gravats et marche baie vitrée



Dégagement
des gravats



3 novembre 2014



Création
marche baie
vitrée

11 novembre 2014



Suite ▶ Page 68

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Décembre 2014

Page 68

Phase 5 : Montage d'un abri de jardin



18 novembre 2014

Dressage
dalle



14 décembre 2014

Suite ▶ Page 69

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Début 2015

Page 69

Phase 5 : Elagage et Crépi



Début février 2015

Démontage
du tilleul et
du
marronnier



Mars 2015



Rangement du bois



Avril 2015

Restauration de la rive est
de la maison

Crépi
du mur
face sud



Juin 2015

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 7



JOURNAL DE BORD

Septembre 2015

Page 70

Phase 5 : Réfection toiture et dépose des anciens WC



Début
septembre
2015

Restauration
toiture

Avec ses
surprises !



Dépose des
anciens WC



Aspect
final

